Installation DSC-350 unter Windows XP

Diese Installationsanleitung geht davon aus, dass Sie XP neu installiert haben, bzw. die Treiber für die Kamera noch nicht installiert wurden.

WICHTIG : Verbinden Sie die Kamera noch NICHT mit dem USB Port des Rechners !!

Legen Sie die Treiber CD in das CD ROM und klicken auf das Windows 2000 Icon.



Klicken Sie auf WEITER





Klicken Sie auf INSTALLATION FORTSETZEN



Klicken Sie auf INSTALLATION FORTSETZEN



Klicken Sie auf ALLE BEIBEHALTEN

Ersetzen von Dateien bestätigen
Quelle: D:\win2000\msh263.drv. Ziel: C:\WIND0WS\System32\msh263.drv. Die Zieldatei ist bereits vorhanden und neuer als die Quelldatei.
Soll die neuere Datei überschrieben werden?
Ja Nein Alle beibehalten

Bestätigen Sie mit OK

Digital Still Camera TWAIN Driver Ins	Lallation
setup 1 In	xi Istall Successfully.
Copy file to : C:\WINDOW	/S\twain_32\Dual Mode DSC\

Verbinden Sie nun die Kamera mit dem USB Port und markieren SOFTWARE VON EINER LISTE ... und klicken auf WEITER



Haken Sie WECHSELMEDIEN DURCHSUCHEN an und klicken auf WEITER

Assistent für das Suchen neuer Hardware		
Wählen Sie die Such- und Installationsoptionen.		
Diese Quellen nach dem zutreffendsten Treiber durchsuchen		
Verwenden Sie die Kontrollkästchen, um die Standardsuche zu erweitern oder einzuschränken. Lokale Pfade und Wechselmedien sind in der Standardsuche mit einbegriffen. Der zutreffendste Treiber wird installiert.		
🔽 Wechselmedien durchsuchen (Diskette, CD,)		
Folgende Quelle ebenfalls durchsuchen:		
D:\ Durchsuchen		
O Nicht suchen, sondern den zu installierenden Treiber selbst wählen		
Verwenden Sie diese Option, um einen Gerätetreiber aus einer Liste zu wählen. Es wird nicht garantiert, dass der von Ihnen gewählte Treiber der Hardware am besten entspricht.		
< Zurück Weiter > Abbrechen		

ent für das Suchen neuer Harc	nt für das Suchen neuer Hardware			
en am besten geeigneten Typ	für die neue Ha	rdware auswählen	XX XX	
D-Link, WDM Video Cap	oture			
Beschreibung	Version Her	rsteller Ort		
D-Link, WDM Video Capture	Unbekannt D-L	.ink c:\windows\inf\ca50	Dav	
D-Link, WDM Video Capture	Unbekannt D-L	.ink d:\win98\ca500av.in		
•			·	
Der Treiber hat keine digitale Signatur. <u>Warum ist Treibersignierung erforderlich?</u>				
	< 7u		breche	

Wählen Sie den Treiber auf der CD aus und klicken auf weiter

Bestätigen Sie mit INSTALLATION FORTSETZEN



Klicken Sie auf ALLE BEIBEHALTEN



Klicken Sie auf ALLE BEIBEHALTEN



Klicken Sie auf FERTIGSTELLEN

Assistent für das Suchen neu	er Hardware
	Fertigstellen des Assistenten
	Die Software für die folgende Hardware wurde installiert:
	D-Link, WDM Video Capture
	Klicken Sie auf "Fertig stellen", um den Vorgang abzuschließen.
	< Zurück Fertig stellen börechen

Markieren Sie SOFTWARE VON EINER LISTE... und klicken auf WEITER





Klicken Sie auf INSTALLATION FORTSETZEN

⚠	Die Software, die für diese Hardware installiert wird:
	D-Link, WDM Still Image Explure
	hat den Windows-Logo-Test nicht bestanden, der die Kompatibilität mit Windows XP übeprüft. [Warum int dieser Test wichtig?]
	Das Fortsetzen der Installation dieser Software kann die korrekte Funktion des Systems direkt oder in Zukunft beeinträchtigen. Microsoft empfisielt stengstens, die Installation istzt abzubrecher
	und sich mit dem Hardwarehersteller für Software, die den Windows-Logo-Test bestanden hat, in Verbindung zu setzen.
	und sich mit dem Hardwarehersteller für Software, die den Windows-Logo-Test bestanden hat, in Verbindung zu setzen.

Bestätigen mit OK

Assistent für das	Suchen neuer Hardware
Die Software	wird installiert
Datenträg	Legen Sie die CD mit der Bezeichnung 'DSC-350 Drivers Installation Disk' in das CD-ROM-Laufwerk ein (D:), und klicken Sie anschließend auf ''OK''. Klicken Sie auch auf ''OK'', wenn Sie Dateien von einem anderen Pfad, wie z.B. von einer Diskette oder einem Netzwerkserver, kopieren möchten.
	<zurück weiter=""> Abbrechen</zurück>

Klicken Sie auf DURCHSUCHEN und wechseln in das Verzeichnis Windows 2000 und bestätigen mit OK



Klicken Sie auf FERTIGSTELLEN.



