

Sehr geehrter Kunde,

bezüglich des Phänomens mit dem Bluetooth Adapter DBT-120 können wir Ihnen folgende Hilfestellung anbieten:

Die DBT-120 sind in 2 Gruppen unterteilt:

- Gruppe 1:
 - Die Hardware Revision ist B2
 - Die Seriennummer der Hardware-Revision B3 liegt im folgenden Bereich:
BN31139000001 bis BN31139000600
BN32139000503 bis BN32139002500
BN32139007407 bis BN32139008100

- Gruppe 2:
 - Alle DBT-120 B3, welche nicht in Gruppe 1 passen

Gruppe 1: Zur Installation des DBT-120 benötigen Sie folgenden Treiber:
DBT-120_G1.zip (Version 1.4.1)
Während der Installation von DBT-120 wird der Security Key auf der CD-Hülle benötigt.

Gruppe 2: Zur Installation des DBT-120 benötigen Sie folgenden Treiber:
DBT-120_G2 .zip (Version 1.2.2.15)
Während der Installation von DBT-120 der Gruppe 2 ist keine Eingabe des Security Codes nötig.

Vor der Installation ist zu beachten, dass zuerst eine komplette Deinstallation durchgeführt werden muss.

Beachten Sie bitte beim Verbindungsaufbau zu einem Nokia Handy, dass die Firmware in einem Nokia-Shop auf den neusten Stand gebracht werden muss, da ältere Nokia-Firmware-Versionen den aktuellen Standard nicht unterstützen.