

Bluetooth Treiber und passende Hardware-Revision

Der Bluetooth Treiber ist abhängig von der Hardware-Revision des DBT-120. Die Hardware-Revision finden Sie auf der Rückseite des DBT-120 unter H/W oder P/N.

Folgende Versionen sind zur Zeit verfügbar: B2, B3, B4

Hardware-Revision B2:

- Zur Installation wird kein Security-Key benötigt.
- Es kann ausschließlich die Treiberversion 1.2.2.15 benutzt werden

Hardware-Revision B3:

- Zur Installation wird der Security-Key benötigt.

Diesen finden Sie auf der Hülle der mitgelieferten CD. Sollte dieser nicht mehr auffindbar sein, so können Sie diesen unter folgender Website wieder anfordern: <http://bluetooth.broadcom.com/dlink>

Es kann ausschließlich die Treiberversion 1.4.1.6 benutzt werden

- Sollte sich im Einzelfall die Treiberversion 1.2.2.15 auf der mitgelieferten CD befinden, so benötigen Sie keinen Security-Code. Ein Treiberupdate auf Version 1.4.1.6 kann nicht durchgeführt werden

Hardware-Revision B4:

- Zur Installation wird kein Security-Key benötigt.
- Es kann ausschließlich die Treiberversion 1.4.2.10 benutzt werden