

## **Firmware Aktualisierung**

1. Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguration des DIR-Routers zu. Die Standard Adresse lautet "<u>http://192.168.0.1</u>".

2. Im Auslieferungszustand ist auf die Konfiguration kein Passwort gesetzt. Wählen Sie die Sprache "Deutsch" aus. Als "Benutzername" wählen Sie Administrator aus, lassen das "Kennwort" Feld leer und klicken auf "Anmelden".

🏉 D-LINK SYSTEMS, INC.	WIRELESS ROUTER : Anmeldung -	Windows Internet Explorer	×
🔄 🗢 🖉 http://192.168	.0.1/	💌 😒 🍫 🗙 🚰 Google 🛛 🔎	•
Datei Bearbeiten Ansicht Fa	avoriten Extras ?		
🚖 Favoriten 🛛 👍 🏉 Vorgesch	lagene Sites 🝷 🙋 Web Slice-Katalog 🝷		
ØD-LINK SYSTEMS, INC.   WIREL	ESS ROUTER : Anmeld	🛅 🕶 🔜 👻 🖃 🖶 Seite 🕶 Sicherheit 🕶 Extras 🕶 🕢 🖛	»
Produktseite: [	DIR-635	Hardware-Version: B1 Firmwareversion: 2.33EU	-
	nk		
	ANMELDUNG		
	Am Router anmelden:		
		Benutzername : Administrator 💌	
		Kennwort : Anmelden	
		Double Land	
WIRELES	s		
		Copyright © 2004-2008 D-Link Systems, Inc.	
			-
Fertig		📔 🚺 Internet 🖓 👻 🕅 100% 👻	11.





3. Klicken Sie im oberen Bereich auf "Extras" und danach auf der linken Seite des Bildschirms auf "Firmware". Die besagten Stellen sind im Bild weiss hinterlegt.







4. Nun sehen Sie das Fenster "Firmware-Aktualisierung", in diesem Fenster klicken Sie auf den Button "Durchsuchen…" und suchen auf Ihrem PC die Firmware die Sie vorher auf <u>ftp.dlink.de</u> heruntergeladen und entpackt haben und wählen sie aus. In unserem Fall liegt die Firmware auf dem Desktop, in dem Ordner "dlink".

🖉 D-LINK SYSTEMS, INC.   WIRELESS ROUTER : Extras / Firmware - Windows Internet Explorer								×
<b>GO -</b>	inter://192.168.0.1/Too	ols/Firmware.shtml	🔽 🗟 🐓 🗙 🎦 Google				P	•
Datei Bearb	eiten Ansicht Favoriten	Extras ?						_
🚖 Favoriten	👍 🏉 Vorgeschlagene S	5ites 🝷 🙋 Web Slice-Katalog 🝷	Datei zum Hoch	iladen auswähl	en		? ×	
COLINK SYS	STEMS, INC.   WIRELESS RO	UTER : Extras	Suchen in:	🗀 dlink		💽 🕝 🤣 📴 🗉	]-	»
	SYSTEM FIRMWARE	auf die Schaltfläche "Hochladen", um Einstellungen übernehmen Einstellung	Zuletzt verwendete D	DIR635B3_FW	/233EUB01.bin evb_233EUb01_ALL_multi_2010	10115_fixHNAP.zip		-
	DYNAMISCHER DNS SYSTEM CHECK ZEITPLÄNE	FIRMWARE INFORMATION Aktuelle Firmware-Version : 2.3 Aktuelles Firmware-Datum : 20	Desktop					
	Deutsch 💌	Jetzt online nach neuester	Eigene Dateien					
		FIRMWARE-AKTUALISIERUNG Hinweis: Es kann vorkommen, dass Konfigurationseinstellungen auf d	Arbeitsplatz					
		bevor Sie eine Aktualisierung durc	Netzwerkumgeb	Dateiname:	DIR635B3_FW233EUB01.bir	•	Öffnen	
		Um die Firmware zu aktualisieren, i Router haben. Geben Sie den Nam "Upload".		Dateityp:	Alle Dateien (*.*)	•	Abbrechen	
		Hochladen : C:\C Ho	Dokumente und Einst chladen	ellungen (A Dur	chsuchen			
		OPTIONEN ZUR BENACHRICHTIG	GUNG ÜBER FIF	RMWARE-AKT	UALISIERUNGEN			
		Automatisch online nach version neuester Firmware-Version suchen :						
		E-Mail-Benachrichtigung über 🗌 neuere Firmware-Versionen :						-
					😜 Internet	,	🖓 🔹 🔍 100% 🔹	. //





5. Nun klicken Sie auf "Hochladen", es erscheint eine Meldung. Sind Sie mit der Meldung einverstanden, klicken Sie auf "OK". Nachdem ersten Hinweis werden Sie noch einmal gefragt, ob Sie sich wirklich sicher sind, auch hier klicken Sie "OK".







6. Jetzt sehen Sie einen Hinweis unter dem Button "Hochladen". Warten Sie nun einen Moment ab, denn die Firmware wird nun von Ihrem PC auf den Router geladen.







7. Hat alles geklappt, werden Sie mit dieser Meldung belohnt. Der Router wird nun neu programmiert. Warten Sie die angezeigte Zeit ab.







8. Wenn die Zeit abgelaufen ist, startet der Router kurz neu. Gegebenenfalls geben Sie nun im Webbrowser erneut die Adresse: "<u>http://192.168.0.1</u>" ein. Jetzt erscheint wieder die Router Seite. Kontrollieren Sie ob rechts oben hinter "Firmwareversion:" die hochgeladene Firmware Nummer mit der angezeigten übereinstimmt. Sollte die Firmware Nummer nicht übereinstimmen, wiederholen Sie diesen Vorgang. Stimmt Sie überein dann haben Sie alles richtig gemacht und die Firmware wurde erfolgreich aktualisiert.







9. Nach der Installation der Firmware führen Sie am Router bitte einen Reset durch:

- Bei eingeschaltetem und hochgefahrenem Router, halten Sie die Resettaste für 5-10 Sekunden gedrückt.

- Nach dem Reset konfigurieren Sie den Router bitte neu.

- Installieren Sie bitte keine Konfigurationsdatei einer anderen (älteren) Firmwareversion auf den Router.

10. Sollte es zu Problemen kommen, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- Bitte beachten Sie das alle Virenscanner oder/und Firewalls, während der Aktualisierung deaktiviert sind.

- Wir empfehlen Ihnen das Router Menü mit dem Webbrowser "Microsoft Internet Explorer" zu öffnen.

