

## PRODUCT SETUP

<p><b>1 Connecting the power adapter</b> Plug the power adapter into a free wall socket, then plug the other end of the power adapter cable into the power port of the GO-SW-5E/8E. The power LED will light up, confirming that the device is powered up successfully.</p>	<p><b>2 Using the 10/100/ Mbps Fast Ethernet ports</b> Use one of the 5 ports on the GO-SW-5E/ or 8 ports on the GO-SW-8E to hook up your network devices with a LAN cable.</p>	<p><b>3 Using the LED indicators Power Indicator</b> This green indicator light is on when the Switch is receiving power; otherwise, it is off. <b>Link/Act</b> This LED indicator light is green when the port is connected to a device. The green indicator blinks as data is transmitted or received.</p>

For full product manual, please refer to the website [www.dlink.com](http://www.dlink.com)

## EINRICHTUNG DES PRODUKTS

<p><b>1 Stromanschluss</b> Schließen Sie das Steckernetzteil an eine Steckdose an und stecken Sie das andere Kabelende des Netzteils in den Stromeingangsport des GO-SW-5E/8E. Die LED-Betriebsanzeige (oder Stromanzeige) leuchtet auf. Das zeigt, dass das Gerat erfolgreich eingeschaltet ist.</p>	<p><b>2 Die 10/100 Mbit/s Fast Ethernet Ports</b> Verwenden Sie einen der 5 Ports des GO-SW-5E oder der 8 Ports des GO-SW-8E, um Ihre Netzwerkgerate mithilfe eines Netzkabels anzuschlieen.</p>	<p><b>3 Die LED-Anzeigen Die Betriebsanzeige</b> Diese Anzeige leuchtet grn, wenn der Switch mit Strom versorgt wird. Sonst leuchtet sie nicht. <b>Link/Act</b> Diese LED-Anzeige leuchtet grn, wenn der Port mit einem Gerat verbunden ist. Die LED-Anzeige blinkt, sobald Daten bertragen oder empfangen werden.</p>

Sie finden ein umfassendes Handbuch zum Produkt auf der Website [www.dlink.com](http://www.dlink.com)

## INSTALLATION DU PRODUIT

<p><b>1 Branchement de l'adaptateur secteur.</b> Branchez une extrmit de l'adaptateur secteur dans une prise murale libre et l'autre extrmit dans le port d'alimentation du GO-SW-5E/8E. Le voyant d'alimentation s'allume pour confirmer que le priphrique a t correctement mis sous tension.</p>	<p><b>2 Utilisation des ports Ethernet Fast 10/100 Mbits/s</b> Utilisez l'un des 5 ports du GO-SW-5E ou des 8 ports du GO-SW-8E pour raccorder vos priphriques en rseau avec un cble de rseau local.</p>	<p><b>3 Utilisation des voyants Voyant d'alimentation</b> Ce voyant vert s'allume lorsque l'interrupteur reoit du courant. Sinon il reste teint. <b>Liaison/Activit</b> Ce voyant s'allume en vert lorsque le port est connect  un priphrique. Le voyant vert clignote lorsque des donnes sont transmises ou reues.</p>

Pour obtenir le manuel de produits complet, allez sur la page Web [www.dlink.com](http://www.dlink.com)

## CONFIGURACI3N DEL PRODUCTO

<p><b>1 Conexi3n del ADAPTADOR de alimentaci3n</b> Enchufe el adaptador de alimentaci3n en una toma de pared libre y, a continuaci3n, enchufe el otro extremo del cable del adaptador de alimentaci3n en el puerto de alimentaci3n del GO-SW-5E/8E. El LED de alimentaci3n se iluminar, confirmando que el dispositivo se ha encendido correctamente.</p>	<p><b>2 Utilizaci3n de los puertos Fast Ethernet de 10/100 mbps</b> Utilice uno de los 5 puertos del GO-SW-5E o de los 8 puertos del GO-SW-8E para conectar los dispositivos de red con un cable de LAN.</p>	<p><b>3 Utilizaci3n de los indicadores LED</b> <b>Indicador de alimentaci3n</b> Esta luz verde del indicador est encendida cuando el conmutador recibe alimentaci3n; en caso contrario, est apagada. <b>Enlace/Act</b> La luz de este indicador LED es verde cuando el puerto est conectado a un dispositivo. El indicador verde parpadea mientras se transmiten o reciben los datos.</p>

Para obtener el manual del producto completo, consulte el sitio web [www.dlink.com](http://www.dlink.com)

## CONFIGURAZIONE DEL PRODOTTO

<p><b>1 Collegamento dell'alimentatore</b> Collegare un'estremit del cavo dell'alimentatore a una presa a muro libera, quindi collegare l'altra estremit alla porta di alimentazione dello switch GO-SW-5E/8E. Il LED di alimentazione si accender a confermare che il dispositivo  correttamente alimentato.</p>	<p><b>2 Utilizzo delle porte Fast Ethernet 10/100 Mbps</b> Utilizzare una delle cinque porte disponibili sul modello GO-SW-5E o delle otto porte disponibili sul modello GO-SW-8E per collegare i dispositivi di rete con un cavo LAN.</p>	<p><b>3 Utilizzo degli indicatori LED Indicatore di alimentazione</b> Questa spia verde  accesa quando lo switch  alimentato; in caso contrario,  spenta. <b>Link/Act</b> Questo indicatore LED  di colore verde quando alla porta  collegato un dispositivo e lampeggia durante la trasmissione o la ricezione di dati.</p>

Per il manuale completo del prodotto, visitare il sito Web [www.dlink.com](http://www.dlink.com)

## INSTALACJA PRODUKTU

<p><b>1 Podlczanie zasilacza</b> Wetknc zasilacz w wolne gniazdo elektryczne na cianie, nastpnie drugi koniec kabla zasilacza podlczyc do gniazda zasilania rozdzielacza (switcha) GO-SW-5E/8E. Diody LED zasilania zawieci si, potwierdzajc, e urzdzenie jest skutecznie zasilane.</p>	<p><b>2 Uywanie Fastowych port3w Ethernet (10/100 Mbps)</b> Aby podlczyc swoje urzdzenie sieciowe za pomoc kabla sieci LAN, naley wykorzystac jeden z 5 port3w w urzdzeniu GO-SW-5E, lub jeden z 8 port3w w urzdzeniu GO-SW-8E.</p>	<p><b>3 Uywanie wskanik3w LED</b> <b>Wskanik zasilania</b> Zielony wskanik zasilania wieci si, gdy rozdzielacz (switch) jest zasilany, jeli nie jest, nie wieci si. <b>Link/Act</b> Ten wskanik zasilania jest zielony, gdy port jest podlczony do urzdzenia. Zielony wskanik miga podczas wysylania lub odbierania danych.</p>

Aby uzyska kompletny podrcznik uytkownika, prosz uda si na stron [www.dlink.com](http://www.dlink.com)

## NASTAVEN VROBKU

<p><b>1 Pp3jeh napjeciho adaptru</b> Zapojte napjec adaptr do neobsazen elektrick zsuvky, pot zapojte druh konec kabelu napjeciho adaptru do napjeciho konektoru pepnae GO-SW-5E/8E. Rozsvt se kontrolka napjen, kter potvrzuje, e je zaizen sprvn napjeno.</p>	<p><b>2 Pouzvn Fastovch Ethernetovch port3w 10/100 Mbit/s</b> Do 5 port3w na pepnai GO-SW-5E nebo 8 port3w na pepnai GO-SW-8E zapojte sv stov zaizen pomocí kabelu LAN.</p>	<p><b>3 Pouzvn LED Kontrolka Power</b> Tato zelen kontrolka svt, kdy je pepna napjen, jinak je zhasnut. <b>Link/Act</b> Tato kontrolka svt zelen, kdy je k portu pipojeno njak zaizen. Pi odesln nebo pijmu dat zelen kontrolka blik.</p>

Kompletn nvod k vrobku najdete na webu [www.dlink.com](http://www.dlink.com)

## TERMKBELLTS

<p><b>1 Tp-adapter csatlakoztatsa</b> Csatlakoztassa a tp-adaptert egy res fali aljzatba, majd a tpkbel msik vgt csatlakoztassa a GO-SW-5E/8E tpellts portjba. A tp-jelz3fny kigyullad, meger3stve, hogy az eszk3z tpelltshez jut.</p>	<p><b>2 A 10/100/1000 Mbps Fast Ethernet portok hasznlata</b> Hasznlja az 5 port egyikt a GO-SW-5E-n vagy a 8 port valamelyikt a GO-SW-8E-n a hl3zati eszk3z3k3k 3sszek3tshez LAN kbellet.</p>	<p><b>3 LED jelz3fnyek hasznlata</b> <b>Tp-jelz3fny</b> Ez a z3ld jelz3fny vilgt, ha a Switch tpellts alatt van, ms esetben ki van kapcsolva. <b>Link/Act</b> Ez a LED jelz3fny z3ld, ha a port csatlakozik az eszk3z3kh3z. Adatk3ldskor vagy -fogadskor a z3ld jelz3fny villog.</p>

A teljes termkzikonyvrt ltogasson el a weboldalunkra: [www.dlink.com](http://www.dlink.com)

## НАСТРОЙКА НА ПРОДУКТА

<p><b>1</b></p>	<p><b>2</b></p>	<p><b>3</b></p>
<p><b>Свързване на захранващия адаптер</b>                  Включете захранващия адаптер в свободен контакт на стената, след което включете другия край на кабела на захранващия адаптер в порта за захранване на GO-SW-5E/8E.                  Светодиодът за захранване ще светне, което потвърждава, че устройството е захранено успешно.                  За пълното ръководство на продукта, моля вижте уебсайта <a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a></p>	<p><b>Използване на бързите Ethernet портове с 10/10 Mbps</b>                  Използвайте един от 5-те порта на GO-SW-5E или 8-те порта на GO-SW-8E, за да свържете своите мрежови устройства с LAN кабел.</p>	<p><b>Използване на светодиодните индикатори</b>  <b>Индикатор за захранване</b>                  Тази зелена индикаторна лампичка свети, когато суичът получава захранване; в противен случай не свети.  <b>Връзка/Действие</b>                  Тази светодиодна индикаторна лампичка свети в зелено, когато портът е свързан към устройство. Зеленият индикатор мига, когато се предават или приемат данни.</p>

## INŠTALÁCIA VÝROBKU

<p><b>1</b></p>	<p><b>2</b></p>	<p><b>3</b></p>
<p><b>Pripojenie sieťového adaptéra</b>                  Zapojte napájací adaptér do voľnej elektrickej zásuvky, potom zapojte druhý koniec kábla napájacieho adaptéra do portu napájania na zariadení GO-SW-5E/8E.                  LED kontrolka napájania sa rozsvieti, signalizuje tak, že je zariadenie úspešne napájané.</p>	<p><b>Používanie rýchlej siete 10/100 Mb/s</b>  <b>Porty siete Ethernet</b>                  Použite jeden z 5 portov na zariadení GO-SW-5E alebo jeden z 8 portov na zariadení GO-SW-8E na preporenie sieťových zariadení káblom siete LAN.</p>	<p><b>Používanie LED kontroliek</b>  <b>Kontrolka napájania</b>                  Zelené svetlo kontrolky svieti, keď prepínač prijíma napájanie. V opačnom prípade je zhasnutá.  <b>Linka/Akcia</b>                  Táto LED kontrolka je zelená, keď je port pripojený k zariadeniu. Zelená kontrolka bliká, keď sú vysielané alebo prijímané údaje.</p>

Úplný návod k výrobku nájdete na webovej stránke [www.dlink.com](http://www.dlink.com)

TECHNICAL SUPPORT	<a href="http://dlink.com/support">dlink.com/support</a>
TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG	
ASSISTANCE TECHNIQUE	
ASISTENCIA TÉCNICA	
SUPPORTO TECNICO	
TECHNISCHE ONDERSTEUNING	
POMOC TECHNICZNA	
TECHNICKÁ PODPORA	
TECHNICKÁ PODPORA	
TECHNIKAI TÁMOGATÁS	
TEKNISK SUPPORT	
TEKNISK SUPPORT	
TEKNISK STØTTE	
TEKNINEN TUKI	
ASSISTÈNCIA TÉCNICA	
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ	
TEHNIČKA PODRŠKA	
TEHNIČNA PODPORA	
SUPPORT TECHNIC	
ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА	