

D-Link

DECLARATION OF CONFORMITY



ENGLISH

Hereby, D-Link Corporation declares that:

DSL-3682, Wireless AC750 Dual-Band VDSL/ADSL Modem Router
Accessories/Component: Cables, Power Adapter

is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the directives 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (ErP) and 2011/65/EU (RoHS). The device firmware is available at <http://www.dlink.com>.

For the evaluation of the compliance with these directives, the following standards are applied:

EMC
EN 301 489-1 V2.2.0; EN 301 489-17 V3.2.0

Spectrum & Health
EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1; EN 50385: 2002; EN 62311-2008

Safety
EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Energy Efficiency
REG (EC)No. 278/2009, Tier II; REG (EC)No. 1275/2008; REG (EU)No. 801/2013, Point 5

Restriction of Hazardous Substances
EN 50581: 2012

The TCF file is located at:
Company Name: D-Link (Deutschland) GmbH
Address: Schwalbacher Strasse 74, 65760 Eschborn, Germany

The following importer/manufacturer is responsible for this declaration:
Company Name: D-Link Corporation
Company Address: 289 Shinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei City 114, Taiwan
Telephone: +886-2-66000123
Fax: +886-2-87914797

Person responsible for this declaration:

Name: Adams Cheng
Title: Director, Quality System Div.
Date and Place of Issue: 2017/12/13 - Taipei (Taiwan)
Legal Signature:

D-Link

DECLARACION DE CONFORMIDAD



ESPAÑOL

Por la presente, D-Link Corporation declara lo siguiente:

DSL-3682, Wireless AC750 Dual-Band VDSL/ADSL Modem Router
Accesorios/Componente: Cables, Adaptador de alimentación

cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de las directivas 2014/53/EU (RED), 2009/125/CE (ErP) y 2011/65/UE (RoHS). El firmware del dispositivo está disponible en <http://www.dlink.com>.

De cara a evaluar su conformidad con estas directivas, se toman como referencia los siguientes estándares:

EMC
EN 301 489-1 V2.2.0; EN 301 489-17 V3.2.0

Espectro y salud
EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1; EN 50385: 2002; EN 62311-2008

Seguridad
EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Eficiencia energética
REG (EC)No. 278/2009, Tier II; REG (EC)No. 1275/2008; REG (EU)No. 801/2013, Point 5

Restricción de sustancias peligrosas
EN 50581: 2012

El archivo TCF se ubica en:
Nombre de la empresa: D-Link (Deutschland) GmbH
Dirección: Schwalbacher Strasse 74, 65760 Eschborn, Alemania

El importador/fabricante que aparece a continuación asume la responsabilidad exclusiva de esta declaración:
Nombre de la empresa: D-Link Corporation
Dirección de la empresa: 289 Shinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei City 114, Taiwan
Teléfono: +886-2-66000123
Fax: +886-2-87914797

Identificación del declarante:

Nombre: Adams Cheng
Título: Director de la División de sistema de calidad
Fecha y lugar de emisión: 2017/12/13 - Taipei (Taiwan)
Firma legal:

D-Link

DEKLARACJA ZGODNOŚCI



POLSKI

Firma D-Link Corporation niniejszym oświadcza, że produkt:

DSL-3682, Wireless AC750 Dual-Band VDSL/ADSL Modem Router
Akcesoria / komponent: Kable, Zasilacz sieciowy

jest zgodny z istotnymi wymaganiami i odpowiednimi postanowieniami dyrektyw 2014/53/WE (RED), 2009/125/WE (ErP) i 2011/65/UE (dyrektywa RoHS). Firmware można pobrać z witryny <http://www.dlink.com>.

W celu oceny zgodności z powyższymi dyrektywami stosowane są normy z następującego zakresu:

EMC
EN 301 489-1 V2.2.0; EN 301 489-17 V3.2.0

Widmo fal elektromagnetycznych i bezpieczeństwo zdrowotne
EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1; EN 50385: 2002; EN 62311-2008

Bezpieczeństwo
EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Sprawność energetyczna
REG (EC)No. 278/2009, Tier II; REG (EC)No. 1275/2008; REG (EU)No. 801/2013, Point 5

RoHS
EN 50581: 2012

Plik TCF znajduje się w następującej lokalizacji:
Nazwa firmy: D-Link (Deutschland) GmbH
Adres: Schwalbacher Strasse 74, 65760 Eschborn, Niemcy

Za niniejszą deklarację odpowiedzialni są następujący importerzy/produccenci:
Nazwa firmy: D-Link Corporation
Adres siedziby firmy: 289 Shinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei City 114, Tajwan
Numer telefonu: +886-2-66000123
Faks: +886-2-87914797

Osoba odpowiedzialna za sporządzenie niniejszej deklaracji:

Imię i nazwisko: Adams Cheng
Stanowisko: Kierownik działu systemów jakości
Data i Miejsce wydania: 2017/12/13 - Tajpej (Tajwan)
Podpis mający moc prawną:

D-Link

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



DEUTSCH

Hiermit erklärt die D-Link Corporation:

DSL-3682, Wireless AC750 Dual-Band VDSL/ADSL Modem Router
Zubehör/Komponente: Kabel, Netzteil

entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen geltenden Bestimmungen der EU-Richtlinien 2014/53/EU (RED), 2009/125/EG (ErP) und 2011/65/EU (RoHS). Die Firmware für das Gerät ist auf der Website <http://www.dlink.com> erhältlich.

Die folgenden Normen/Standards werden für die Bewertung der Einhaltung dieser Richtlinien angewandt:

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
EN 301 489-1 V2.2.0; EN 301 489-17 V3.2.0

Funkfrequenz & Gesundheit
EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1; EN 50385: 2002; EN 62311-2008

Sicherheit
EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Energieeffizienz
REG (EC)No. 278/2009, Tier II; REG (EC)No. 1275/2008; REG (EU)No. 801/2013, Point 5

Beschränkung gefährlicher Stoffe (RoHS)
EN 50581: 2012

Speicherort der TCF-Datei ist:
Unternehmen: D-Link (Deutschland) GmbH
Adresse: Schwalbacher Strasse 74, 65760 Eschborn, Germany

Die Verantwortung für diese Erklärung liegt bei dem folgenden Importeur/Hersteller:
Unternehmen: D-Link Corporation
Anschrift des Unternehmens: 289 Shinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei City 114, Taiwan
Telefon: +886-2-66000123
Fax: +886-2-87914797

Die für diese Erklärung verantwortlich zeichnende Person:

Name: Adams Cheng
Titel: Director, Quality System Div.
Datum und Ort der Ausstellung: 2017/12/13 - Taipei (Taiwan)
Rechtsgültige Unterschrift:

D-Link

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ



ITALIANO

Con il presente documento, D-Link Corporation dichiara che:

DSL-3682, Wireless AC750 Dual-Band VDSL/ADSL Modem Router
Accessori/Componente: Cavi, Adattatore di alimentazione

è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti delle direttive 2014/53/UE (RED), 2009/125/CE (ErP) e 2011/65/UE (RoHS). Il firmware del dispositivo è disponibile sul sito <http://www.dlink.com>.

Per la valutazione della conformità con le direttive di cui sopra, sono stati applicati i seguenti standard:

EMC
EN 301 489-1 V2.2.0; EN 301 489-17 V3.2.0

Spectrum & Health
EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1; EN 50385: 2002; EN 62311-2008

Sicurezza
EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Efficienza energetica
REG (EC)No. 278/2009, Tier II; REG (EC)No. 1275/2008; REG (EU)No. 801/2013, Point 5

Restrizione dell'uso di sostanze pericolose
EN 50581: 2012

Il file TCF si trova presso:
Nome società: D-Link (Deutschland) GmbH
Indirizzo: Schwalbacher Strasse 74, 65760 Eschborn, Germania

Il seguente importatore/produttore è responsabile della presente dichiarazione:
Nome società: D-Link Corporation
Indirizzo aziendale: 289 Shinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei City 114, Taiwan
Telefono: +886-2-66000123
Fax: +886-2-87914797

Persona responsabile della presente dichiarazione:

Nome: Adams Cheng
Titolo: Direttore, Div. Sistema di qualità
Data e luogo di emissione: 2017/12/13 - Taipei (Taiwan)
Firma legale:

D-Link

Prohlášení o shodě



ČESKY

D-Link Corporation tímto prohlašuje, že:

DSL-3682, Wireless AC750 Dual-Band VDSL/ADSL Modem Router
Příslušenství / komponenta: Kabelely, Napájecí adaptér

vyhovuje základním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 2014/53/UE (RED), 2009/125/EC (ErP), 2011/65/UE (RoHS). Firmware zařízení je k dispozici na <http://www.dlink.com>.

Pro hodnocení shody s těmito směrnici byly použity následující normy:

EMC
EN 301 489-1 V2.2.0; EN 301 489-17 V3.2.0

Spektrum a zdraví
EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1; EN 50385: 2002; EN 62311-2008

Bezpečnost
EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Energetická účinnost
REG (EC)No. 278/2009, Tier II; REG (EC)No. 1275/2008; REG (EU)No. 801/2013, Point 5

Omezení nebezpečných látek
EN 50581: 2012

Soubor TCF je umístěn na:
Název společnosti: D-Link (Deutschland) GmbH
Adresa: Schwalbacher Strasse 74, 65760 Eschborn, Německo

Za toto prohlášení zodpovídá následující dovozce/výrobce:
Název společnosti: D-Link Corporation
Adresa společnosti: 289 Shinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei City 114, Taiwan
Telefon: +886-2-66000123
Fax: +886-2-87914797

Osoba odpovědná za prohlášení:

Jméno: Adams Cheng
Funkce: Ředitel, oddělení Quality System
Datum a místo vydání: 2017/12/13 - Taipei (Taiwan)
Podpis:

D-Link

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ



FRANÇAIS

Par la présente, D-Link Corporation déclare que :

DSL-3682, Wireless AC750 Dual-Band VDSL/ADSL Modem Router
Accessoires / Composant : Câbles, Adaptateur secteur

est conforme aux exigences de base et aux autres dispositions applicables des directives 2014/53/UE (RED), 2009/125/CE (ErP) et 2011/65/UE (RoHS). Le microprogramme du périphérique est disponible sur <http://www.dlink.com>.

Les normes suivantes sont appliquées pour évaluer la conformité à ces directives :

CEM
EN 301 489-1 V2.2.0; EN 301 489-17 V3.2.0

Spectre et santé
EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1; EN 50385: 2002; EN 62311-2008

Sécurité
EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Efficience énergétique
REG (EC)No. 278/2009, Tier II; REG (EC)No. 1275/2008; REG (EU)No. 801/2013, Point 5

Utilisation limitée de substances dangereuses
EN 50581: 2012

Le fichier TCF se trouve à l'emplacement suivant :
Nom de l'entreprise : D-Link (Deutschland) GmbH
Adresse : Schwalbacher Strasse 74, 65760 Eschborn, Allemagne

L'importateur/fabricant suivant est responsable de la présente déclaration :
Nom de l'entreprise : D-Link Corporation
Adresse de l'entreprise : 289 Shinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei City 114, Taiwan
Téléphone : +886-2-66000123
Télécopie : +886-2-87914797

Personne responsable de la présente déclaration :

Nom : Adams Cheng
Titre : Directeur, Quality System Div.
Date et lieu d'émission : 2017/12/13 - Taipei (Taiwan)
Signature légale :

D-Link

CONFORMITEITSVERKLARING



NEDERLANDS

Hierbij verklaart D-Link Corporation dat:

DSL-3682, Wireless AC750 Dual-Band VDSL/ADSL Modem Router
Accessoires/component: Cables, Stroomadapter

voldoet aan de basisvereisten en andere relevante voorzieningen van de richtlijnen 2014/53/UE (RED), 2009/125/CE (ErP) en 2011/65/UE (RoHS). De firmware van het apparaat is verkrijgbaar op <http://www.dlink.com>.

De volgende normen worden toegepast voor de evaluatie over de naleving van deze richtlijnen:

EMC
EN 301 489-1 V2.2.0; EN 301 489-17 V3.2.0

Spectrum & Gezondheid
EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1; EN 50385: 2002; EN 62311-2008

Veiligheid
EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Energiebesparing
REG (EC)No. 278/2009, Tier II; REG (EC)No. 1275/2008; REG (EU)No. 801/2013, Point 5

Beperking van gevaarlijke stoffen
EN 50581: 2012

Het TCF-bestand bevindt zich in:
Naam organisatie: D-Link (Deutschland) GmbH
Adres: Schwalbacher Strasse 74, 65760 Eschborn, Duitsland

De volgende importeur/fabrikant is verantwoordelijk voor deze verklaring:
Naam organisatie: D-Link Corporation
Bedrijfsadres: 289 Shinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei City 114, Taiwan
Telefoon: +886-2-66000123
Fax: +886-2-87914797

Person verantwoordelijk voor deze verklaring:

Naam: Adams Cheng
Titel: Directeur, afd. Kwaliteitssysteem
Datum en plaats van aflevering: 2017/12/13 - Taipei (Taiwan)
Wettelijke handtekening:

D-Link

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT



MAGYAR

Ezennel a D-Link Corporation kijelenti, hogy:

DSL-3682, Wireless AC750 Dual-Band VDSL/ADSL Modem Router
Tartozékok / alkatrészek: Kábelek, Tápadapter

mindenben megfelel a 2014/53/UE (RED), 2009/125/EC (ErP) és 2011/65/UE (RoHS) irányelvek alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezésének. Az eszköz firmware elérhető a <http://www.dlink.com> weboldalon.

A rendelkezének való megfelelésért kiértékeléshez az alábbi szabványok alkalmazására került sor:

EMC
EN 301 489-1 V2.2.0; EN 301 489-17 V3.2.0

Spektrum és Egészség
EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1; EN 50385: 2002; EN 62311-2008

Biztonság
EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Energiatakarékosság
REG (EC)No. 278/2009, Tier II; REG (EC)No. 1275/2008; REG (EU)No. 801/2013, Point 5

Veszélyes anyagok korlátozása
EN 50581: 2012

A TCF fájl itt található:
Vállalat neve: D-Link (Deutschland) GmbH
Cím: Schwalbacher Strasse 74, 65760 Eschborn, Németország

Ézrt a nyilatkozatért a következő importőr/gyártó a felelős:
Vállalat neve: D-Link Corporation
Vállalat címe: 289 Shinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei City 114, Tajvan
Telefon: +886-2-66000123
Fax: +886-2-87914797

Az ezrt a nyilatkozatért felelős személy:

Név: Adams Cheng
Beosztás: Igazgató, Minőségrendszér div.
Kiadás dátuma és helye: 2017/12/13 - Tajpej (Tajvan)
Törvényes aláírás:



KONFORMITETSERKLÄRING

NORSK

D-Link Corporation erklærer herved at:

DSL-3682, Wireless AC750 Dual-Band VDSL/ADSL Modem Router
Tilbehør/Komponent: Kabler, Strømadapter

er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktivene 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (ErP) og 2011/65/EU (RoHS). Enhetsens fastvere er tilgjengelig på <http://www.dlink.com>.

For evalueringen av samsvar med disse direktivene er følgende standarder benyttet:

EMC
EN 301 489-1 V2.2.0; EN 301 489-17 V3.2.0
Spektrum og helse
EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1; EN 50385: 2002; EN 62311: 2008
Sikkerhet
EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Energiaktivitet
REG (EC)No. 278/2009, Tier II; REG (EC)No. 1275/2008; REG (EU)No. 801/2013, Point 5

Begrensning av farlige stoffer
EN 50581: 2012

TCF-filen finnes hos:
Firmanavn: D-Link (Deutschland) GmbH
Adresse: Schwalbacher Strasse 74, 65760 Eschborn, Tyskland

Følgende importør/produzent er ansvarlig for denne erklæringen:
Firmanavn: D-Link Corporation
Firmadresse: 289 Shinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei City 114, Taiwan
Telefon: +886-2-66000123
Faks: +886-2-87914797

Person som er ansvarlig for denne erklæringen:

Navn: Adams Cheng
Titel: Direktør, avd. kvalitetssystemer
Dato og sted for utstedelse: 2017/12/13 - Taipei (Taiwan)
Juridisk signatur: *Adams*



FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

SVENSKA

D-Link Corporation försäkrar härmed att:

DSL-3682, Wireless AC750 Dual-Band VDSL/ADSL Modem Router
Tilbehør/Komponent: Kablar, Nätdapter

uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelserna i direktiv 2014/53/EU (RED), 2009/125/EG (ErP) och 2011/65/EU (RoHS). Enhetsens firmware finns på <http://www.dlink.com>.

För utvärdering av överensstämmelsen med dessa direktiv används följande standarder:

EMC
EN 301 489-1 V2.2.0; EN 301 489-17 V3.2.0
Spektrum och hälsa
EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1; EN 50385: 2002; EN 62311: 2008
Sikkerhet
EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Energiaktivitet
REG (EC)No. 278/2009, Tier II; REG (EC)No. 1275/2008; REG (EU)No. 801/2013, Point 5

Begränsning av farliga ämnen
EN 50581: 2012

TCF-filen finns i:
Företagsnamn: D-Link (Deutschland) GmbH
Adress: Schwalbacher Strasse 74, 65760 Eschborn, Tyskland

Følgende importør/tilleverer er ansvarlig for denna försäkringen:
Företagsnamn: D-Link Corporation
Företagsadress: 289 Shinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei City 114, Taiwan
Telefon: +886-2-66000123
Faks: +886-2-87914797

Person ansvarig för denna försäkringen:

Navn: Adams Cheng
Titel: Chef, Quality System Div.
Datum och plats för utgivning: 2017/12/13 - Taipei (Taiwan)
Namnteckning: *Adams*



IZJAVA O SUKLADNOSTI

HRVATSKI

D-Link Corporation ovim putem izjavljuje da je:

DSL-3682, Wireless AC750 Dual-Band VDSL/ADSL Modem Router
Pribor/komponenta: Kabeli, Strujni adapter

u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim uredbama direktiva 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (ErP) i 2011/65/EU (RoHS). Firmware uređaja dostupan je na: <http://www.dlink.com>

Za ocjenu sukladnosti ovih uređaja primijenjeni su sljedeći standardi:

EMC
EN 301 489-1 V2.2.0; EN 301 489-17 V3.2.0
Spektar i zdravlje
EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1; EN 50385: 2002; EN 62311: 2008
Sigurnost
EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Energetška učinkovitost
REG (EC)No. 278/2009, Tier II; REG (EC)No. 1275/2008; REG (EU)No. 801/2013, Point 5

Ograničenja opasnih tvari
EN 50581: 2012

TCF datoteka nalazi se u:
Naziv tvrtke: D-Link (Deutschland) GmbH
Adresa: Schwalbacher Strasse 74, 65760 Eschborn, Njemačka

Za ovu izjavu odgovoran je sljedeći uvoznik/proizvođač:
Naziv tvrtke: D-Link Corporation
Adresa tvrtke: 289 Shinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei City 114, Tajvan
Telefon: +886-2-66000123
Faks: +886-2-87914797

Osoba odgovorna za ovu deklaraciju:

Naziv: Adams Cheng
Titula: Direktor odjela za kvalitetu
Datum i mjesto izdavanja: 2017/12/13 - Taipei (Tajvan)
Pravni potpis: *Adams*

Ver. 1.10



KONFORMITETSERKLÄRING

DANSK

D-Link Corporation erklærer herved, at:

DSL-3682, Wireless AC750 Dual-Band VDSL/ADSL Modem Router
Tilbehør/komponent: Kabler, Spændingsadapter

er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivene 2014/53/EU (RED), 2009/125/EF (ErP) og 2011/65/EU (RoHS). Enhedens firmware kan hentes på <http://www.dlink.com>.

Ved evalueringen af disse direktivers overholdelse er følgende standarder anvendt:

EMC
EN 301 489-1 V2.2.0; EN 301 489-17 V3.2.0
Spektrum & sundhed
EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1; EN 50385: 2002; EN 62311: 2008
Sikkerhed
EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Energiaktivitet
REG (EC)No. 278/2009, Tier II; REG (EC)No. 1275/2008; REG (EU)No. 801/2013, Point 5

Begrænsning af farlige stoffer
EN 50581: 2012

TCF-filen findes hos:
Firmanavn: D-Link (Deutschland) GmbH
Adresse: Schwalbacher Strasse 74, D-65760 Eschborn, Germany

Følgende importør/producent er ansvarlig for denne erklæring:
Firmanavn: D-Link Corporation
Firmadresse: 289 Shinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei City 114, Taiwan
Telefon: +886-2-66000123
Faks: +886-2-87914797

Ansvarlig person for denne erklæring:

Navn: Adams Cheng
Titel: Direktør, Kvalitetssystemafdelingen
Dato og sted for udgivelse: 2017/12/13 - Taipei (Taiwan)
Underskrift: *Adams*



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

PORTUGUÊS

Desta forma, a D-Link Corporation declara que:

DSL-3682, Wireless AC750 Dual-Band VDSL/ADSL Modem Router
Acessórios/Componente: Cabos, Adaptador de corrente

está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das diretivas 2014/53/UE (RED), 2009/125/CE (ErP) e 2011/65/UE (RoHS). O firmware do dispositivo está disponível em <http://www.dlink.com>.

Para a avaliação da conformidade com estas diretivas, aplicam-se as normas seguintes:

EMC
EN 301 489-1 V2.2.0; EN 301 489-17 V3.2.0
Espectro e saúde
EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1; EN 50385: 2002; EN 62311: 2008
Segurança
EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Eficiência energética
REG (EC)No. 278/2009, Tier II; REG (EC)No. 1275/2008; REG (EU)No. 801/2013, Point 5

Restrição de Substâncias Perigosas
EN 50581: 2012

O ficheiro TCF está localizado em:
Nome da empresa: D-Link (Deutschland) GmbH
Morada: Schwalbacher Strasse 74, 65760 Eschborn, Alemanha

O importador/fabricante seguinte é responsável por esta declaração:
Nome da empresa: D-Link Corporation
Morada da empresa: 289 Shinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei City 114, Taiwan
Telefon: +886-2-66000123
Faks: +886-2-87914797

Pessoa responsável por esta declaração:

Nome: Adams Cheng
Cargo: Diretor, Div. Sistema de Qualidade
Data e lugar de emissão: 2017/12/13 - Taipé (Taiwan)
Assinatura legal: *Adams*



Izjava o skladnosti

SLOVENSKI

Družba D-Link Corporation s tem izjavlja da je:

DSL-3682, Wireless AC750 Dual-Band VDSL/ADSL Modem Router
Dodatna oprema/komponenta: Kabeli, Napajalni adapter

skladen z osnovnimi zahtevami in drugimi določili direktiv 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (ErP) in 2011/65/EU (RoHS). Vdelana programska oprema naprave je na voljo na: <http://www.dlink.com>

Za oceno skladnosti s temi direktivami so uporabljeni naslednji standardi:

EMC
EN 301 489-1 V2.2.0; EN 301 489-17 V3.2.0
Spekter in zdravje
EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1; EN 50385: 2002; EN 62311: 2008
Varnost
EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Energijska učinkovitost
REG (EC)No. 278/2009, Tier II; REG (EC)No. 1275/2008; REG (EU)No. 801/2013, Point 5

Omejitev nevarnih snovi
EN 50581: 2012

TCF datoteka se nahaja v:
Ime podjetja: D-Link (Deutschland) GmbH
Naslov: Schwalbacher Strasse 74, 65760 Eschborn, Nemčija

Za to izjavo je odgovoren naslednji uvoznik/proizvajalec:
Ime podjetja: D-Link Corporation
Naslov podjetja: 289 Shinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei City 114, Tajska
Telefon: +886-2-66000123
Faks: +886-2-87914797

Oseba, odgovorna za to izjavo:

Ime: Adams Cheng
Naslov: Direktor oddelka za raziskavo in razvoj ter zagotavljanje kakovosti
Datum in mesto izdaje: 2017/12/13 - Taipei (Tajska)
Pravni podpis: *Adams*



VAATIMUSTENMUKAISUUDEN VAKUUTUS

SUOMI

D-Link Corporation täten vakuuttaa, että:

DSL-3682, Wireless AC750 Dual-Band VDSL/ADSL Modem Router
Lisävaruste/osa: Kaapelit, Virtasovitin

on direktiivien 2014/53/EU (RED), 2009/125/EY (ErP) ja 2011/65/EU (RoHS) olennaisten vaatimusten ja muiden asiantuntijavien määräysten mukainen. Laitteen laiteohjelmisto on saatavilla osoitteessa <http://www.dlink.com>.

Arvioitaessa näiden direktiivien vaatimusten mukaisuutta sovelletaan seuraavia standardeja:

EMC
EN 301 489-1 V2.2.0; EN 301 489-17 V3.2.0
Ympäristö ja terveys
EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1; EN 50385: 2002; EN 62311: 2008
Turvallisuus
EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Energiatietokuvaukset
REG (EC)No. 278/2009, Tier II; REG (EC)No. 1275/2008; REG (EU)No. 801/2013, Point 5

Vaarallisten aineiden rajoitukset
EN 50581: 2012

Tekninen rakennetieto on saatavilla osoitteesta:
Yhtiön nimi: D-Link (Deutschland) GmbH
Osoite: Schwalbacher Strasse 74, 65760 Eschborn, Saksa

Seuraava maahantuojaj/valmistaja on vastuussa tästä vakuutuksesta:
Yhtiön nimi: D-Link Corporation
Yhtiön osoite: 289 Shinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei City 114, Taiwan
Puhelin: +886-2-66000123
Faksi: +886-2-87914797

Tämä vakuutuksesta vastuussa oleva henkilö:

Nimi: Adams Cheng
Toimit: Johtaja, Laatuajrjestelmäsosasto
Julkaistun päivämäärä ja paikka: 2017/12/13 - Taipei (Taiwan)
Allekirjoitus: *Adams*



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Με την παρούσα, η D-Link Corporation δηλώνει ότι:

DSL-3682, Wireless AC750 Dual-Band VDSL/ADSL Modem Router
Εξαρτήματα/στοιχεία: Καλώδια, Τροποδοκό

πληροί τς ουσιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των οδηγιών 2014/53/EU (RED), 2009/125/CE (ErP), 2011/65/EU (RoHS). Το υλικολογισμικό τς συσκευής είναι διαθέσιμο στην τοποθεσία <http://www.dlink.com>.

Για την αξιολόγηση τς συμμόρφωσης με αυτές τς οδηγίες, εφαρμόζονται τα εξής πρότυπα:

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
EN 301 489-1 V2.2.0; EN 301 489-17 V3.2.0
Φόσμος ραδιοσυνοχήτων και υγεία
EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1; EN 50385: 2002; EN 62311: 2008
Ασφάλεια
EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Ενεργειακή απώδωση
REG (EC)No. 278/2009, Tier II; REG (EC)No. 1275/2008; REG (EU)No. 801/2013, Point 5

Περιορισμός χρήσης επικίνδυνων ουσιών
EN 50581: 2012

Το αρχείο TCF διατίθεται από την εταιρεία:
Όνομα εταιρείας: D-Link (Deutschland) GmbH
Διεύθυνση: Schwalbacher Strasse 74, 65760 Eschborn, Germany

Υπεύθυνος για την παρούσα δήλωση είναι ο εξής εισαγωγέας/κατασκευαστής:
Όνομα εταιρείας: D-Link Corporation
Διεύθυνση εταιρείας: 289 Shinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei City 114, Taiwan
Τηλέφωνο: +886-2-66000123
Φαξ: +886-2-87914797

Υπεύθονο άτομο για την παρούσα δήλωση:

Όνομα: Adams Cheng
Τίτλος: Διευθυντής, Τμήμα συστημάτων ποιότητας
Ημερομηνία και τόπος έκδοσης: 2017/12/13 - Ταϊπέι (Ταϊβάν)
Νομική υπαγραφή: *Adams*



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

ROMÂNĂ

Prin prezenta, D-Link Corporation declară că:

DSL-3682, Wireless AC750 Dual-Band VDSL/ADSL Modem Router
Accesorii/Componentă: Cabluri, Adaptor de alimentare

este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale directivelor 2014/53/EU (RED), 2009/125/CE (ErP) și 2011/65/UE (RoHS). Firmware-ul pentru dispozitiv este disponibil la adresa <http://www.dlink.com>.

Pentru evaluarea conformității cu aceste directive se aplică următoarele norme:

CEM
EN 301 489-1 V2.2.0; EN 301 489-17 V3.2.0
Spectru și sănătate
EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1; EN 50385: 2002; EN 62311: 2008
Siguranță
EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Eficiență energetică
REG (EC)No. 278/2009, Tier II; REG (EC)No. 1275/2008; REG (EU)No. 801/2013, Point 5

Restricționarea substanțelor periculoase
EN 50581: 2012

Dosarul cu caracteristicile tehnice se găsește la:
Nume companie: D-Link (Germany) GmbH
Adresă: Schwalbacher Strasse 74, 65760 Eschborn, Deutschland

Următorul importator/producer este responsabil pentru această declarație:
Nume companie: D-Link Corporation
Adresă companie: 289 Shinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei City 114, Taiwan
Telefon: +886-2-66000123
Faks: +886-2-87914797

Persoană responsabilă pentru această declarație:

Nume: Adams Cheng
Funcție: Director, Div. Sisteme de calitate
Data și locul în care a apărut problema: 2017/12/13 - Taipei (Taiwan)
Semnătură legală: *Adams*