

WDS mit DWL-2100AP (zB. 4 DWL-2100AP in Reihe miteinander verbinden)

In diese Anleitung wird gezeigt, wie mit Hilfe von WDS (Wireless Distribution System) mehrere DWL-2100AP in Reihe verbunden werden. Dadurch können sich mehrere Netzwerke miteinander verbinden, sowie mobile Endgeräte über die Access Points einbuchen.

Aufbau des Netzwerkes









1. Installieren Sie auf allen DWL-2100AP die aktuelle Firmware Version. Diese finden Sie unter <u>ftp.dlink.de</u>.

Einrichtung des 1. DWL-2100AP

- 2. Starten Sie den Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse des DWL-2100AP ein. Standard-IP: <u>192.168.0.50</u>
- 3. Ändern Sie unter LAN die IP-Adresse. Alle DWL-2100AP müssen mit unterschiedlichen IP-Adressen konfiguriert werden.
- 4. Klicken Sie nun links auf Wireless.
- 5. Wählen Sie bei Mode WDS with AP aus.
- 6. Tragen Sie eine SSID ein. Diese kann auf den Access Points verschieden sein.
- 7. Wählen Sie einen Channel aus. Dieser muss auf allen Access Points gleich sein.

Home	Advanced	Tools	Status	He
Wireless Setting Wireless Band	IFFE802110			
Mode	WDS with AP			
SSID	DWL-2100AP			
SSID Broadcast	Enable 🖌			
Channel	3 👻 2.422 GHz	🗌 Auto Chan	nel Scan	
WDS with AP-				
Remote AP MA	C Address	1**		
1	2			
3	4			
5	6			
7	8			
Authentication	Open System	~		
Key Settings		(COM)		
Encryption	⊙ Disabled	nabled	_	
Кеу Туре	HEX V	Key Size	64 Bits	2
Valid Key	First			
First Key	********			
Second Key				
Third Key				
Fourth Key	1 ·			



8. Unter Remote AP MAC Address tragen Sie im 1. Feld die MAC Adresse des nachfolgenden Access Points ein. Die MAC Adresse finden Sie auf der Rückseite des Gerätes.

Home	Advanced	Tools	Status	Hel
Wireless Settin	js			
Wireless Band	IEEE802.11g	2		
Mode	WDS with AP	*		
SSID	DWL-2100AP			
SSID Broadcast	Enable 🚩			
Channel	3 💌 2.422 GH	Iz 🗌 Auto Ch	annel Scan	
- WDS with AP-	A 4 1			
Remote AP MA			1	
1 00:01:30:81:0	8.02			
3	4			
5	6			
7	8			
Authentication	Open System	~		
Key Settings		200 - 100 -		
Encryption	💿 Disabled 🛛 🔘	Enabled		
Key Type	HEX Y	Key Si:	ze 64 Bits	~
Valid Key	First			
First Key	00000000			
Second Key				
Third Key				
Fourth Key				

9. Klicken Sie nun unten auf Apply.

Damit ist die Einrichtung des 1. DWL-2100AP abgeschlossen.





Einrichtung des 2. DWL-2100AP

- 10. Verbinden Sie sich mit dem 2. DWL-2100AP.
- 11. Wiederholen Sie die Schritte 2 7.
- 12. Unter Remote AP MAC Address tragen Sie im 1. Feld die MAC Adresse des vorherigen und im 2. Feld die MAC Adresse des nachfolgenden Access Points ein.

Home	Advanced	Tools	Status	Help
Wireless Settin	gs			
Wireless Band	IEEE802.11g 🛩			
Mode	WDS with AP	1		
SSID	DWL-2100AP			
SSID Broadcast	Enable 🔽			
Channel	3 💌 2.422 GH	z 🗌 🗌 Auto Cha	annel Scan	
WDS with AP				
Remote AP MA	AC Address		1	
1 00:01:3d:af.c	18:01 2 00:0f:.	3d:af:d8:U3		
3	4]	
5	6		1	
Z	8			
Authentication	Open System	~		
- Key Settings-				
Encryption	💿 Disabled 🛛 🔘 B	Enabled		
Кеу Туре	HEX	Key Siz	e 64 Bits	*
Valid Key	First			
First Key				
Second Key				
Third Key				
Fourth Key				

13. Klicken Sie nun auf Apply.

Damit ist die Einrichtung des 2. DWL-2100AP abgeschlossen.



Einrichtung des 3. DWL-2100AP

- 14. Verbinden Sie sich mit dem 3. DWL-2100AP.
- 15. Wiederholen Sie die Schritte 2 7.
- 16. Unter Remote AP MAC Address tragen Sie im 1. Feld die MAC Adresse des vorherigen und im 2. Feld die MAC Adresse des nachfolgenden Access Points ein.

Home	Advanced	Tools	Status	Help
Wireless Settin	gs			
Wireless Band	IEEE802.11g	¢		
Mode	WDS with AP	•		
SSID	DWL-2100AP			
SSID Broadcast	Enable 💌			
Channel	3 💌 2.422 GH	z 🗌 Auto Cha	annel Scan	
VVDS with AP				
Remote AP MA	AC Address	21.4.10.04	1	
1 UU:Ut:3d:at:d	18:02 2 00:0t:	3d:at:d8:04		
3	4			
5	6			
7	8			
Authentication	Open System	~		
Key Settings	-			
Encryption	💿 Disabled 🛛 🔘	Enabled	<u></u>	
Кеу Туре	HEX	Key Siz	e 64 Bits	
Valid Key	First			
First Key				
Second Key				
Third Key				
Fourth Key				

17. Klicken Sie auf Apply.

Damit ist die Einrichtung des 3. DWL-2100AP abgeschlossen.



Einrichtung des 4. DWL-2100AP

- 18. Verbinden Sie sich mit dem 4. DWL-2100AP.
- 19. Wiederholen Sie die Schritte 2 7.
- 20. Unter Remote AP MAC Address tragen Sie im 1. Feld die MAC Adresse des vorherigen Access Points ein.

Home	Advanced Tools	s Status	Help
Wireless Settin	IS		
Wireless Band	IEEE802.11g		
Mode	WDS with AP		
SSID	DWL-2100AP		
SSID Broadcast	Enable 💌		
Channel	3 💌 2.422 GHz 🗌 A	uto Channel Scan	
WDS with AP			
Remote AP MA	C Address		
1 00:0f:3d:af:d	3:03 2		
3	4		
5	6		
7	8		
Authentication	Open System	~	
─ Key Settings-	Profession Statement		
Encryption	O Disabled ○ Enabled		
Кеу Туре	HEX 🕑	Key Size 64 Bits	2
Valid Key	First 👻		
First Key	000000000		
Second Key			
Third Key			
Eauth I/au			

21. Klicken Sie auf Apply.

Damit ist die Einrichtung des 4. DWL-2100AP abgeschlossen.

Bitte beachten Sie, dass die Datenübertragungsrate sinkt, je mehr Access Points verwendet werden.

