


## Multicast Bandbreite erhöhen

In früheren Firmwareversionen (vor Version 2.30), unterstützte DWL-2100AP per default ein Maximum von 1Mbps an Multicast Traffic.

Ab Firmwareversion 2.40, wird Multicast Traffic bis zu einem Maximum von 11 Mbps unterstützt.

Dazu müssen per telnet die folgenden Kommandos eingegeben werden:

- MS-Dos Eingabeaufforderung (Start/Ausführen/cmd)
- telnet *IP-Adresse*
- "set MultiCastRateControl 1" sowie "set MultiCastRateIndex 3".



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

D-Link Access Point login: admin
Password:

Wireless Driver Rev 4.0.0.167
D-Link Access Point wlan1 -> set MultiCastRateControl 1
MulticastRateControl = 1
D-Link Access Point wlan1 -> set MultiCastRateIndex 3
Max Multicast Rate Index= 3
D-Link Access Point wlan1 -> reboot
Rebooting AP...

遺失與主機的連線。

C:\Documents and Settings\Administrator>
```